



ACCIÓN: "DISEÑA TU BARRIO"  
APORTACIONES RECOGIDAS EN LAS ASAMBLEAS POR  
BARRIO



**ASAMBLEA VECINAL DEL BARRIO CUESTA DE LA VILLA. FECHA:  
5/07/2017**

<b>PROBLEMAS/BARRERAS O DIFICULTADES</b>
<b>Faltan aceras</b> en general en las calles del Barrio y hay muchos tramos que <b>son resbaladizas</b> . Se concretan algunos puntos como Camino Antiguo, Calle Hermano Pedro, Calle Los Majuelos y Barriada Antonio Afonso (zona en la que hay un punto con escalones que no tienen barandilla y hace peligroso el tránsito de las personas mayores)
Las Carreteras y calles del Barrio en general tienen malas condiciones de asfaltado.
<b>En el Camino Antiguo de La Cuesta de la Villa</b> , faltan tramos de aceras y en muchos casos las aceras que hay son estrechas, y con un trazado y pavimento inadecuado. Además alguien ha hecho pintadas en algunas de las casas
En la <b>Calle Hermano Pedro</b> : asfalto en mal estado y faltan aceras. En esta calle también destacan que a pesar de haber espacio en el interior para girar y cambiar de sentido, los vehículos que transitan la Carretera Nueva Corujera hasta la altura del colegio, utilizan el cruce (el principio de la calle Hermano Pedro) como <b>viradero</b> con el consiguiente riesgo que ello genera en una zona muy transitada por su proximidad al CEIP
En la <b>Calle Los Majuelos</b> , no hay aceras
En la <b>Calle El Pinito</b> , el tránsito para los peatones es peligroso por la estrechez de la vía unida a la falta de aceras y la elevada circulación de vehículos.
<b>Faltan aparcamientos</b> en toda la zona pero se señalan como más necesarios en los alrededores al Local Social y en la Zona del Colegio Mencey Bencomo
Presencia de <b>ratas</b> y ratones en numerosas zonas del barrio, afectando incluso al propio Local Social
Hay <b>problemas de falta de limpieza</b> en el barrio, se detallan zonas en las que es más acusada la suciedad concretamente: en el Parque Mencey Bencomo, en la Calle Ramón Matías, en la Calle Hermano Pedro.
Se cita varias veces <b>el solar que linda con el local social</b> como un foco de basura por su estado de abandono y se expone que aunque es una propiedad privada, el ayuntamiento debería tomar parte.
En la <b>Calle Morales</b> , las zarzas de los terrenos colindantes invaden la calzada y dificultan el tránsito para los peatones. También en la Calle Morales se apunta que se están talando árboles y a las palmeras que se han podado no se les ha dado pintura en la cicatriz del corte de las hojas.
En la Calle que parte de la <b>Carretera Nueva Corujera, (El Rinconero) calle sin salida</b> , no hay alumbrado público, no hay contenedor de basura y el cruce para incorporarse a la vía principal entraña riesgo por su mala visibilidad
En la Carretera Provincial en la zona de Cuesta de La Villa, hay <b>problemas de ruidos</b>





ACCIÓN: "DISEÑA TU BARRIO"  
APORTACIONES RECOGIDAS EN LAS ASAMBLEAS POR  
BARRIO



<p><b>debidos a la elevada velocidad con la que circulan en horario nocturno</b> vehículos y motos que se dedican a hacer carreras</p>
<p>La elevación del <b>paso de peatones de la Avenida de Las Palmeras</b> (realmente se refiere a la Rambla Dr. Pérez, por debajo de la farmacia) es excesiva y supone un problema que especialmente incide sobre las personas que tienen afectadas las cervicales y otras zonas de la columna vertebral y que se desplazan en vehículo por dicha vía.</p>
<p>Se anotan problemas de <b>encharcamiento y acumulación del agua de lluvia</b> en la calzada en dos zonas, en múltiples puntos de la Barriada Antonio Afonso y en la Carretera El Pinito, nº 1. En ambas zonas dificulta la entrada y salida de las personas a sus viviendas.</p>
<p>Presencia de <b>vehículos abandonados</b> en la vía pública</p>
<p>El <b>Parque Mencey Bencomo</b>, está en un estado notable de abandono, no cumple ninguna función positiva ya que es una zona de riesgo por múltiples factores, suciedad, cúmulo de excrementos de perros, punto de consumo de drogas, ...hecho que se agrava por su cercanía al instituto y al colegio</p>
<p>En <b>la zona de las paradas de guagua de La Cuesta de La Villa</b>, próxima al cruce con la vía auxiliar de la TF-5, hay un alto <b>riesgo para el peatón</b>, por la ausencia de paso de peatones, la falta de aceras y la estrechez de la doble vía. Esto se agrava por ser además un punto muy utilizado para el desplazamiento diario en transporte público no sólo por los/as vecinos/as sino también por múltiples turistas que se desplazan desde el Puerto de La Cruz y recorren a pie los senderos de la costa del municipio y también por ser un núcleo donde confluyen numerosos restaurantes muy frecuentados tanto por población local como foránea</p>
<p>El <b>cruce de la calle procedente de la Urbanización San Patricio, con el Camino Antiguo</b>, tiene muy mala visibilidad, sobre todo en el caso del desplazamiento hacia la izquierda (hacia el restaurante Donde Mario), y este hecho se agrava por la invasión ramas de arbustos que se prolongan hacia la calzada.</p>
<p>En cuanto a la <b>problemática asociada a los contenedores de basura</b>, se exponen varias aportaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-En la Carretera Nueva Corujera, frente al guachinche "Juan" se da un mal uso de los contenedores de la basura ya que se vierte la misma sin embolsar, directamente en el contenedor generando problemas de mal olor y lixiviados que agrava la confluencia de roedores y moscas, constituyendo un riesgo de carácter incluso sanitario.</li><li>-En la Carretera El Pinito, a pesar de que el camión de la basura pasa con una frecuencia diaria, no todos los días recoge la basura del contenedor, sólo cuando está lleno.</li><li>-En la batería de contenedores próxima al colegio Mencey Bencomo, frecuentemente se deja mucha separación entre los mismos por parte de la empresa encargada de la recogida y este contribuye a acrecentar el problema de la falta de estacionamiento</li><li>-La ubicación de los contenedores en el pasaje Barranquillo que confluye con la Carretera Provincial, no permite el tránsito seguro al peatón, obligándole a transitar</li></ul>



ACCIÓN: "DISEÑA TU BARRIO"  
APORTACIONES RECOGIDAS EN LAS ASAMBLEAS POR  
BARRIO



por la vía
Escaso <b>mobiliario urbano</b> en el barrio, no hay suficientes papeleras y faltan bancos para el descanso de las personas mayores
En la <b>Calle Velázquez</b> , los vecinos dejan los coches estacionados interrumpiendo la circulación de la vía por la noche, y en caso de emergencia no podría pasar una ambulancia para llegar al final de la calle
En la Barriada Antonio Afonso, hay un espacio cuyo uso estaba revisto para construir una ermita y en la actualidad hay una instalación avícola privada
Hay <b>elementos de interés patrimonial</b> en el barrio que no se han cuidado ni preservado y están en un estado de abandono, tal es el caso de los antiguos lavaderos y el chorro del agua y la cruz que están en la subida hacia el restaurante El Crusantero
El <b>Polideportivo próximo al Parque Ribera</b> , a pesar de haber llevado a cabo obras para su mejora, no tiene un horario controlado de apertura y cierre y el alumbrado está encendido día y noche. Por otro lado, el uso del recinto por parte de algunas personas que lo frecuentan no es el adecuado, pudiendo causar destrozos innecesarios. No hay vigilancia ni control.
Hay algunos problemas de <b>convivencia</b> entre los diferentes grupos que comparten el Local Social que se podrían mejorar
No hay <b>zona wifi</b> en el Local Social ni en este ni en otros barrios
En el edificio del Local Social hay poca <b>ventilación</b> , se realizan actividades deportivas y de baile y resulta difícil por el calor que se acumula en su interior
La obra de ampliación del <b>cementerio</b> ha requerido la exhumación de restos de personas que estaban desde hace muchos años enterradas en tumbas y sus familiares han de pagar ahora que puedan ser depositados en nichos de restos, causando un gasto económico con el que no contaban y que no todas las familias pueden afrontar
El <b>Centro de Salud</b> del Casco, no tiene una zona cubierta para que puedan resguardarse de la lluvia y el frío las personas que esperan a primera hora que se abra para la realización de las analíticas
Las <b>tapas de las alcantarillas en la zona de La Quinta</b> no son adecuadas y provocan caídas a las personas que circulan en bicicleta
En la acera <b>frente a la Estación de Servicios Shell</b> hay un <b>cartel</b> indicativo de la presencia de la gasolinera que tiene una ubicación inadecuada por confluir con la zona de tránsito de los peatones y provoca que si no se está atento se puedan golpear al chocar con el mismo
<b>ASPECTOS POSITIVOS/POTENCIALIDADES</b>
Es un barrio tranquilo y se sienten seguros
Las labores de limpieza que se llevan a cabo en el barrio y en particular destacan la limpieza en la Calle Majuelos
Las consultas en horario de tarde en el Centro de Salud de La Corujera
Los Cambios que se han hecho en iluminación y en conducciones de agua en la Calle Morales y sus Alrededores



ACCIÓN: "DISEÑA TU BARRIO"  
APORTACIONES RECOGIDAS EN LAS ASAMBLEAS POR  
BARRIO



La ejecución de la Rotonda en el cruce de la Carretera Provincial con La Carretera Nueva Corujera
El arreglo del polideportivo situado junto al Parque Ribera
La oferta amplia de actividades desarrollada en el Local Social
El Ropero, que da un servicio social para las familias del pueblo que lo necesitan y además contribuye al cuidado del medio ambiente con la reutilización, destacando por supuesto, la importantísima labor de las personas que voluntariamente ofrecen su servicio para atender a los/as usuarios/as y para ordenar, clasificar y seleccionar las prendas.
El hecho de que se celebren en el barrio este tipo de reuniones y se promueva la participación ciudadana.
El tener las instalaciones y las dotaciones del Local Social
Zona con una importante oferta gastronómica donde conviven guachinches, con restaurantes de elevada calidad
La atención a la igualdad en las actividades que se promueven en el Local Social
Los conos que han puesto en la mediana en la Carretera Nueva Corujera a la altura del colegio, impiden el adelantamiento y han aminorado los riesgos derivados
La presencia de centros educativos, colegio e instituto por la cercanía para los/as vecinos/as del barrio
El tener un club de ciclismo en el barrio
El fomento de una movilidad sostenible que se hace desde el club de ciclismo y la acogida que en el barrio se da a sus miembros
<b>PROPUESTAS DE ACTUACIÓN O SOLUCIONES</b>
En la zona de las paradas de guagua de La Cuesta de La Villa, próxima al cruce con la vía auxiliar de la TF-5, se necesita con urgencia la construcción de una rotonda para regular las retenciones de tráfico pero también para mejorar el tránsito de viandantes
En el solar que está junto al Local Social proponen que el ayuntamiento llegue a un acuerdo con su propietario y por un lado un grupo sugieren que se haga una zona de aparcamientos y otro grupo pide una plaza y una ermita aunque también se baraja la posibilidad de ambos espacios a distinto nivel (en los bajos un estacionamiento y encima la plaza con la ermita), pero sí que hay un consenso general en referencia a que ese espacio debe ser destinado a uso público y contribuir a las dotaciones y recursos del barrio
Crear un espacio más seguro para el tránsito de peatones en la carretera El Pinito, y que se estudie la posibilidad de una pasarela colgante u otro sistema
En la Calle que parte de la Carretera Nueva Corujera (El Rinconero) sin salida poner un espejo en el cruce y alumbrado público
Poner reductores de velocidad ("guardias muertos") en la Carretera Provincial Zona de Cuesta de la Villa y aumentar los controles policiales
Rehabilitar el Parque Mencey Bencomo y crear en él un espacio de ocio compartido en que se puede instalar un parque para mascotas, una zona para la instalación de



ACCIÓN: "DISEÑA TU BARRIO"  
APORTACIONES RECOGIDAS EN LAS ASAMBLEAS POR  
BARRIO



aparatos de ejercicio para jóvenes y/o mayores y una zona de juegos infantil bien acondicionados.
Establecer un horario controlado de uso del Polideportivo de la Calle Ribera
Mejorar la ventilación y aireación del Local Social, colocando ventanas que se puedan abrir.
En cruce de la calle procedente de la Urbanización San Patricio, con el Camino Antiguo, poner un espejo que mejore la visibilidad y llevar a cabo podas y desbroces de plantas y arbustos. Además sería conveniente estudiar la posibilidad de que se permita la circulación en un único sentido en todo el tramo del Camino Antiguo
En el municipio se debe realizar un espacio multifuncional deportivo al aire libre
En el municipio se debe realizar un parque para mascotas
Trasladar el Cartel anunciador de la gasolinera y/o adecuar su altura
Colocar señales a lo largo de la Carretera Provincial de Precaución por el tránsito frecuente de ciclistas, ya que es una zona de paso de múltiples grupos que vienen desde diferentes municipios de la isla
Colocar alguna zona de aparcamiento para bicicletas en el municipio